

連絡先:	自動車局審査・リコール課 リコール監理室 TEL: 03-5253-8111 内線 42361
アドレス:	http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和2年10月23日

リコール届出番号	外-3113	リコール開始日	令和2年10月24日
届出者の氏名又は名称	ジャガー・ランドローバー・ジャパン株式会社 代表取締役 ハンソン・マグナス・ユタカ	製作国：英国 製作者名：ジャガー・ランドローバー・リミテッド 問い合わせ先： ジャガーお客様相談室 0120-922-772	
不具合の部位（部品名）	エアバッグ装置（レストレイントコントロールユニット）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	レストレイントコントロールユニットにおいて、整備時のプログラムが不適切なため、修理等の際に診断機でプログラムするとエラーのまま完了することがある。そのため、エアバッグ展開制御のしきい値が設計値より高くなり、衝突時にエアバッグが展開せず、最悪の場合、乗員が過度の傷害を負うおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、レストレイントコントロールユニットのプログラムを正しいプログラムに書き換える。		
不具合件数	0件	事故の有無	無し
発見の動機	本国メーカーからの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：電話又はダイレクトメールで通知する。 ・自動車分解整備事業者：対象台数が少数であり、全ての使用者を把握しているので、機関誌等への掲載は行わない。 ・改善実施済車には、運転席側ドアロックストライカー付近に外-3113のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
ジャガー	CBA-J12LA	「XJ Lux.」 「XJ Prem. Lux.」	SAJKC12P1ALV01531～SAJKC12P4BLV11049 平成22年3月18日～平成22年12月3日	4	
	CBA-J128B	「XJ Lux.」 「XJ Prem. Lux.」	SAJKC1081G8W02835～SAJKC1289J8W15773 平成28年10月27日～平成30年4月18日	2	
	(計2型式)	(計1車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成22年3月18日～平成30年4月18日	(計6台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれる場合があります。

改善箇所説明図



レストレイントコントロールユニット



基準不適合発生箇所

レストレイントコントロールユニットにおいて、整備時のプログラムが不適切なため、修理等の際に診断機でプログラムするとエラーのまま完了することがある。そのため、エアバッグ展開制御のしきい値が設計値より高くなり、衝突時にエアバッグが展開せず、最悪の場合、乗員が過度の傷害を負うおそれがある。

改善の内容

全車両、レストレイントコントロールユニットのプログラムを正しいプログラムに書き換える。

識別：左フロントドアチェックアームの取付けボルト頭部に黄ペイントを塗布する。

注： は対策する部品を示す。