

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成29年11月29日

リコール届出番号	外-2569	リコール開始日	平成29年 11月 30日
届出者の氏名又は名称	ジャガー・ランドローバー・ジャパン 株式会社 代表取締役 ハンソン・マグナス・ユタカ	製作国：英国 製作者名：ジャガー・ランドローバー・リミテッド 問い合わせ先： ジャガーお客様相談室 0120-922-772	
不具合の部位（部品名）	エアバッグ装置（レストレイントコントロールユニット）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	整備時に使用する診断機の設定が不適切なため、エアバッグ展開を制御するレストレイントコントロールユニットに誤ったプログラムが設定されたものがある。そのため、エアバッグ展開制御のしきい値が設計値より高くなり、衝突時にエアバッグが展開せず、最悪の場合、乗員が過度の傷害を負うおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、レストレイントコントロールユニットのプログラムを確認し、誤ったプログラムが設定されている場合は、正しいプログラムに変更する。		
不具合件数	0件	事故の有無	無し
発見の動機	本国メーカーからの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：電話又はダイレクトメールで通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌へ掲載する。 ・改善実施済車には、運転席側ドアロックストライカー付近に外-2569のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
ジャガー	CBA-J12LA	「XJ Lux.」 「XJ Prem. Lux.」	SAJKC12P3ALV00154 ～SAJKC12P8BLV11698 平成22年1月19日～平成22年12月17日	506	
	CBA-J24MA	「XJ Supersport LWB」	SAJKA26J1AMV00147 ～SAJKC26J8BMV11741 平成22年2月3日～平成22年12月17日	34	
	CBA-J12MA	「XJ Supersport」	SAJKC18R8AMV03442 ～SAJKC18R4BMV10616 平成22年7月28日～平成23年2月28日	14	
	(計3型式)	(計4車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成22年1月19日～平成23年2月28日	(計554台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれる場合があります。

改善箇所説明図



レストレイントコントロールユニット



基準不適合発生箇所

整備時に使用する診断機の設定が不適切なため、エアバッグ展開を制御するレストレイントコントロールユニットに誤ったプログラムが設定されたものがある。そのため、エアバッグ展開制御のしきい値が設計値より高くなり、衝突時にエアバッグが展開せず、最悪の場合、乗員が過度の傷害を負うおそれがある。

改善の内容

全車両、レストレイントコントロールユニットのプログラムを確認し、誤ったプログラムが設定されている場合は、正しいプログラムに変更する。

識別: 左フロントドアチェックアームの取付けボルト頭部に白ペイントを塗布する。

注: は対策する部品を示す。