


リコール届出一覧表

リコール届出日：令和6年9月24日

リコール届出番号	外-3871	リコール開始日	令和6年9月24日
届出者の氏名又は名称	ジャガー・ランドローバー・ジャパン株式会社 問い合わせ先：ジャガーお客様相談室 0120-922-772		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	助手席エアバッグのインフレーター（膨張装置）において、エアバッグ展開経路である、インストルメントパネルの開口部の製造誤差によっては、意図した通りの展開がされない事がある。そのため、衝突時に助手席エアバッグが完全に展開せず、乗員が過度の傷害を負うおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、エアバッグモジュールを対策品に交換する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
ジャガー	3BA-DF2XB	E-PACE	SADFA2AXXM1014247～SADFA2AX7P1034489 令和3年4月2日～令和5年11月29日	312	
	3CA-DF2NB		SADFA2ANOM1014269～SADFA2AN8P1035861 令和3年3月15日～令和5年11月29日	247	
	3LA-DF15TB	E-PACE PHEV	SADFA2AT9M1014236～SADFA2AT7N1029156 令和3年5月10日～令和5年4月23日	4	
	(計3型式)	(計2車種)	(輸入期間の全体の範囲) 令和3年3月15日～令和5年11月29日	(計563台)	

改善箇所説明図



注： は、交換部品を示す。