

## リコール届出一覧表


リコール届出日：令和3年10月26日

リコール届出番号	外-3306	リコール開始日	令和3年10月27日
届出者の氏名又は名称	ジャガー・ランドローバー・ジャパン株式会社 問い合わせ先：ジャガーお客様相談室 0120-922-772		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ABSコントロールユニットのプログラムが不適切なため、警告灯の点灯と共に、ABSの機能が作動しなくなり、車両の制動距離が長くなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、ABSコントロールユニットのプログラムを対策プログラムに書き換える。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
ジャガー	CBA-J608A	F-TYPE	SAJDB1AV4LCK65195～SAJDB1AV4LCK69117 令和元年6月21日～令和2年3月9日	31	
	CBA-J60MA		SAJDA5AE1LCK64600～SAJDA1AE8LCK68751 令和元年6月1日～令和2年1月27日	10	
	DBA-J60XB		SAJDB5AX1LCK64983～SAJDB1AX0LCK69004 令和元年6月21日～令和2年2月25日	53	
	(計3型式)	(計1車種)	(輸入期間の全体の範囲) 令和元年6月1日～令和2年3月9日	(計94台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれる場合があります。

### 改善箇所説明図



注：  は、プログラム書換え部を示す。

### 基準不適合発生箇所

ABSコントロールユニットのプログラムが不適切なため、警告灯の点灯と共に、ABSの機能が作動しなくなり、車両の制動距離が長くなるおそれがある。

### 改善の内容

全車両、ABSコントロールユニットのプログラムを対策プログラムに書き換える。  
識別：運転席ドアのボディ側下部、ドアヒンジボルトに銀ペイントを塗布する。