

19B - ソフトウェアリリースノート

インフォテインメントマスターコントローラー (IMC) ソフトウェアバージョン - InControl Touch Pro 19B

このリリースに含まれる新機能:

スマートフォンパック

- Apple CarPlay®、Android Auto™に対応したスマートフォンパック*を対応車両でご利用いただけるようになりました。

Wi-Fi

- これまで未対応だった Wi-Fi 接続による車載システムのワイヤレス ソフトウェア アップデートをご利用いただけるようになりました。これにより、これらの車両では今後、InControl Touch Pro ソフトウェアのワイヤレス アップデートがご利用いただけるようになります。

ワイヤレス ソフトウェア アップデート

- ワイヤレス ソフトウェア アップデートにより、シンプルなユーザー体験が実現しています。
- 待機中のソフトウェア アップデートを通知するアイコンを刷新しました。
- Wi-Fi のアップデートにより、すべての InControl Touch Pro 搭載車両でワイヤレス ソフトウェア アップデートをご利用いただけるようになります。

メディア プレーヤー

- 車両始動時に、前回走行時のメディアソースが呼び出されるようになりました。
- ポッドキャスト再生時に+15 秒と-15 秒のオプションが表示されるようになりました。

Bluetooth®対応スマートフォン

- 最近の通話履歴をスマートフォンから車両へアップロードする際の使用感が向上しました。

(i-PACE のみ)

クライメートコントロール

- 車両の電源がオンになっている間、すべてのクライメートコントロール機能をご利用いただけるようになりました。

(電気自動車のみ)

ナビゲーション

- バッテリー残量 1~4%の状態では到着可能な充電スポットが表示されるようになりました。
 - ルート上の充電ポイントが、車両のバッテリー残量に基づいてより正確に表示されます。
-



このリリースで修正された不具合:

全般/システム

- パフォーマンスが全般的に向上しました。
- 安定性が全般的に向上しました。
- 前バージョンのソフトウェアで見られた、運転中にオーディオが使用できなくなる不具合を修正しました。
- 日付形式を変更するとサイドパネルのテーマも変更されてしまう不具合を修正しました。

オーディオ品質

- パフォーマンスが全般的に向上しました。

スマートフォンパック

Apple CarPlay®

- Apple CarPlay®の表示を改善しました。
- 安定性が全般的に向上しました。
- Apple CarPlay®で再生しているメディアが、メディアビューに表示されるようになりました。
- Apple CarPlay®から電話をかける時のパフォーマンスが向上しました。

Android Auto™

- Android Auto™でメディア再生中に、Google マップが発するナビゲーション音声を改善しました。
- スマートフォンが Android Auto™によって接続されているときに、Bluetooth®ソースとしても表示されなくなります。
- Android Auto™のアイコンは、電話を切った後は常に消えるようになりました。
- Android Auto™に対する音声応答のパフォーマンスが向上しました。
- 安定性が全般的に向上しました。
- Android スマートフォンヘッダーに Android Auto™アイコンが表示されるようになりました。

Bluetooth®対応スマートフォン

- ステアリングホイールスイッチを使用して Bluetooth®オーディオで次の曲へスキップする際の不具合を修正しました。
- システムがフランス語に設定されている場合、メッセージは英語で読み上げられなくなります。
- 安定性が全般的に向上しました。

インテリアムードライト

- インテリアムードライトのコントロール画面に関する不具合を修正しました。

Bluetooth®

- 走行時に Bluetooth®オーディオが再生されなくなる不具合を修正しました。

CD プレーヤー

- メディアソースを Apple CarPlay®から CD に切り替える際の使用感が向上しました。

クライメートコントロール

- クライメートコントロールのホーム画面で温度の設定と調整が可能になりました。
- デフロストモードでは空気浄化アイコンが無効になります。
- 3列目クライメートコントロールは、エンジン作動中のみご利用いただけるようになりました。
- 言語をポルトガル語に変更すると、サイドパネルの温度表示が摂氏から華氏に変更できません。
- すべてのゾーンが「高」に設定されている場合でも、リアスクリーンで温度が調整できるようになりました。

コネクティビティ

- 車両との接続状況を示すシグナルバーが正しく表示されるようになりました。
- スマートフォンが接続されている場合、電源を入れ直すと Wi-Fi が自動的に有効になるようになりました。
- データ通信に関するエラーメッセージを改善しました。

ラジオ

AM/FM ラジオ

- (InControl Touch Pro Duo のみ) AM ラジオ再生中、インタラクティブディスプレイモジュール A (IDMA) に FM ではなく AM が表示されるようになりました。

衛星ラジオ

- 安定性が全般的に向上しました。

デュアルビュー スクリーン

- ディスプレイテーマを選択したときの DVD 再生画質を改善しました。
- Bluetooth®設定アイコンの表示を改善しました。

ECO データ スクリーン

- クライメートコントロールを ECO モードに設定しているときの ECO データの精度が向上しました。

フォワードトラフィック ディテクション

- フォワードトラフィック ディテクションによる警告表示中にカメラビューを切り替えても警告が表示されたままにはなりません。

パーソナライズ

- キーを別の既存のユーザープロファイルに切り替えることができるようになりました。

ライブ

- ライブを「その他の機能」画面で起動できるようになりました。
- ライブが起動しないことがある不具合を修正しました。
- ライブの 2 ページ目を開いているときに 1 ページ目にスキップされてしまう不具合を修正しました。

- ライブアプリケーションの表示を改善しました。

メディアプレーヤー

- 安定性が全般的に向上しました。
- シークバーの操作性が向上しました。
- トラック終了 3 秒間に一時停止してしまふことがなくなりました。
- インstrumentパネルクラスタ (IPC) メディアパネルの背景に正しいグラフィックが表示されるようになりました。
- 通話終了後、ポッドキャストが再開する不具合を修正しました。

ナビゲーション

標準ナビゲーション

- ルート案内を再開した際の安定性が向上しました。
- 音声案内の精度が向上しました。
- セーフティカメラの精度が向上しました。
- ポップアップスクリーンの表示を改善しました。
- リアスクリーンからの「ドライバーに送信」の使用感が向上しました。
- トラフィックサイドパネルでのマップ表示を改善しました。
- Instrumentパネルクラスタ内のマップ表示を改善しました。
- 選択した名前の都市が 2 つ以上存在する場合の住所一覧画面の信頼性が向上しました。
- ルート計算機能が向上しました。
- 信頼性が全般的に向上しました。
- (日本向け車両のみ) リアスクリーンにナビゲーションアイコンは表示されません。
- 交通情報の安定性が向上しました。
- 地図ライセンスが延長されると、すぐにステータスが更新されるようになりました。

電気自動車のナビゲーション機能

- Instrumentパネルクラスタを全画面マップビューに切り替えるとナビゲーションがリセットされてしまう不具合を修正しました。
- 充電スポットの検索を改善しました。

パーキングエイド

- パーキングエイドの音声に関する不具合を修正しました。
- 後退時に表示する 360° パーキングエイドのポップアップに関する不具合を修正しました。

リアシートエンターテイメント

- フロントコンソールパネルを開くとリアスクリーンはアクティブになりません。
- リアスクリーンとフロントタッチスクリーンの表示する時間が一致するようになりました。
- リアシートエンターテイメントの「すべての設定」で「SIRIUS XM」ボタンをご利用いただけるようになりました。
- リモートコントロール使用中の、リアスクリーンでのクライメートコントロールの動作を改善しました。



- (リアマッサージシート搭載車両のみ) リアスクリーンに表示されるマッサージ部位の名前を「背中」と「腰」に修正しました。

シート調整

- お好みのシート設定を選択したときに助手席アイコンが正しく表示されるようになりました。
- 同一のイグニッションサイクルでシートスクリーンを複数回開いてもクライメートボタンが使用できなくなることはありません。
- シート マッサージ ボタンの動作を改善しました。

音声操作

- 音声チュートリアルグラフィックを改善しました。
- 音声操作「(任意の連絡先名)に発信」の信頼性が向上しました。

テレビ

- 受信状態の悪いエリアを離れると、自動的にテレビの受信状態が回復するようになりました。
- 「受信なし」通知の動作を改善しました。

テレインレスポンス

- テレインレスポンス モード時の表示を改善しました。
- テレインレスポンス モードが正しい言語で表示されるようになりました。

テキスト読み上げ

- テキスト読み上げがメディア再生中も正しく動作するようになりました。

タイムドクライメート

- すべてのメニューでタイマー式エアコンのアイコンを統一しました。

翻訳

- すべての言語で翻訳を改善しました。

バレットモード

- バレットモード終了時にスマートフォンを再接続する動作を改善しました。

ウェイドセンシング

- 坂道走行中のウェイドセンシング画面のグラフィックを改善しました。

Web ブラウザ

- Web ページを拡大表示すると、横スクロールバーが表示されるようになりました。
- 速度と信頼性が全般的に向上しました。

*スマートフォンパックは、10 インチ Touch Pro または 10 インチ Touch Pro デュアルビュー タッチスクリーン、SIM スロット、および運転中の充電に対応したフロント USB ポートを搭載した車両でのみご利用いただけます。Apple CarPlay®でご利用いただけるサービスは、お住まいの国または地域で提供されている機能によって異なります。詳しくは、[<https://www.apple.com/jp/ios/carplay/>]でご確認ください。Android Auto™でご利用いただけるサービスは、お住まいの国または地域で提供されている機能によって異なります。詳しくは、[<https://www.android.com/auto/>]でご確認ください。