

連絡先:	自動車局審査・リコール課 リコール監理室 TEL: 03-5253-8111 内線 42354 アドレス: http://www.mlit.go.jp
------	--

リコール届出一覧表


リコール届出日：平成30年 2月28日

リコール届出番号	外-2605	リコール開始日	平成30年 3月 1日
届出者の氏名又は名称	ジャガー・ランドローバー・ジャパン株式会社 代表取締役 ハンソン・マグナス・ユタカ	製作国：英国 製作者名：ジャガー・ランドローバー・リミテッド 問い合わせ先： ジャガーお客様相談室 0120-922-772	
不具合の部位（部品名）	燃料装置（燃料フィルター）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	燃料装置において、燃料フィルターの振動に対する評価が不十分なため、燃料ホース接続部がエンジン振動等により磨耗することがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、当該接続部の磨耗が進展し、燃料ホースが外れて燃料が漏れ、燃料供給ができず、最悪の場合、走行中にエンジンが停止し、再始動できなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、燃料フィルターと燃料ホース接続部に対策品（スプリングクリップ）を取り付ける。		
不具合件数	0 件	事故の有無	無し
発見の動機	本国メーカーからの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：電話又はダイレクトメールで通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌へ掲載する。 ・改善実施済車には、運転席側ドアロックストライカー付近に外-2605のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
ジャガー	LDA-JA2NA	「XE」	SAJAB4ANOGA900127 ～SAJAB4ANXGA939341 平成28年1月4日～平成28年3月11日	304	
	LDA-JB2NA	「XF」	SAJBB4ANOGCY13966 ～SAJBB4ANXGCV18740 平成28年2月7日～平成28年3月25日	66	
	(計 2 型式)	(計 2 車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成28年1月4日～平成28年3月25日	(計370台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれる場合があります。

改善箇所説明図



燃料装置において、燃料フィルターの振動に対する評価が不十分なため、燃料ホース接続部がエンジン振動等により磨耗することがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、当該接続部の磨耗が進展し、燃料ホースが外れて燃料が漏れ、燃料供給ができず、最悪の場合、走行中にエンジンが停止し、再始動できなくなるおそれがある。

改善の内容

全車両、燃料フィルターと燃料ホース接続部に対策品（スプリングクリップ）を取り付ける。

識別：対策部品「スプリングクリップ」が取り付けられていることで識別出来る。

注： は対策部品を示す。