

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成29年5月31日


リコール届出番号	外-2487	リコール開始日	平成29年 5月31日
届出者の氏名又は名称	ジャガー・ランドローバー・ジャパン 株式会社 代表取締役 ハンソン・マグナス・ユタカ	製作国：英国 製作者名：ジャガー・ランドローバー・リミテッド 問い合わせ先： ジャガーお客様相談室 0120-922-772	
不具合の部位（部品名）	燃料装置（燃料ポンプフィルターフランジ）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	燃料装置において、燃料ポンプフィルターフランジの燃料圧力に対する強度が不足のため、フランジ部に亀裂が発生することがある。そのため、亀裂部から燃料が漏れ、漏れて気化した燃料が高温の排気管により着火し、最悪の場合、火災に至るおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、燃料ポンプフィルターフランジを対策品と交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	本国メーカーからの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	・使用者：電話又はダイレクトメールで通知する。 ・自動車分解整備事業者：対象台数が少数であり、全ての使用者を把握しているの で、機関誌等への掲載は行わない。 ・改善実施済車には、運転席側ドアロックストライカー付近に外-2487のステッカーを貼付する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
ジャガー	CBA-J05LB	「XF Premium Luxury」	SAJKC06P6ALR44052 平成21年6月1日	1	
	CBA-J05MB	「XFR」	SAJKA08R2AMR44063～SAJKC08RXAMR44497 平成21年6月1日	2	
	(計2型式)	(計2車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成21年6月1日	(計3台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。

(備考) 本件は、平成25年3月12日付け届出番号「外-1908」合で届出したものであるが、対象範囲の選定に誤りがあったことが判明したため、対象範囲を拡大し届出するものである。

改善箇所説明図



燃料装置において、燃料ポンプフィルターフランジの燃料圧力に対する強度が不足のため、フランジ部に亀裂が発生することがある。そのため、亀裂部から燃料が漏れ、漏れて気化した燃料が高温の排気管により着火し、最悪の場合、火災に至るおそれがある。

改善の内容

全車両、燃料ポンプフィルターフランジを対策品と交換する。

識別：トランク内のバッテリーブラケット取付けボルトに黄ペイントを塗布する。

注： は交換部品を示す。