


リコール届出一覧表

リコール届出日：令和5年7月26日

リコール届出番号	外-3647	リコール開始日	令和5年7月26日
届出者の氏名又は名称	ジャガー・ランドローバー・ジャパン株式会社 問い合わせ先：ジャガーお客様相談室 0120-922-772		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	電動機の電源装置において、バッテリー エネルギー コントロール モジュールの制御プログラムが不適切なため、バッテリーパックアセンブリの熱過負荷状態時に温度異常を監視できないことがある。そのため、警告灯が点灯し、最悪の場合、バッテリーパックアセンブリ内のリチウムイオン電池より火災が発生するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、バッテリー エネルギー コントロール モジュールの制御プログラムを書き換える。 なお、車両年式によって恒久対策用のソフトウェアの供給に時間を要する事から、①暫定対策用のソフトウェアに書き換え、準備が出来次第、②恒久対策用のソフトウェアに書き換える。 なお、改善のためのプログラムの書き換えは、下記のいずれかで行う： - 販売店に入庫して診断機により実施する。 - 対象車両へ遠隔配信にて配信し、使用者自身でインストールしてもらう。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
ジャガー	ZAA-DH1AA	I-PACE	SADHA2A19K1F63930～SADHA2A10L1F89320 平成30年10月29日～令和2年11月3日	239	②のみ
			SADHA2A17N1618165～SADHA2A11N1620462 令和3年11月3日～令和4年1月6日	44	①+②
	ZAA-DH1CA		SADHA2A17K1F60749～SADHA2A19L1F88490 平成30年10月23日～令和元年12月4日	74	②のみ
	不明		SADHA2A11N1618405～SADHA2A13N1620527 令和3年9月9日～令和4年1月11日	10	①+②
			SADHA2A11K1F60746 平成30年9月21日	1	②のみ
	(計3型式)	(計1車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成30年9月21日～令和4年1月11日	(計368台)	

改善箇所説明図



注： は、プログラム更新部分を示す。