


## リコール届出一覧表

リコール届出日：令和5年11月21日

リコール届出番号	外-3718	リコール開始日	令和5年11月22日
届出者の氏名又は名称	ジャガー・ランドローバー・ジャパン株式会社 問い合わせ先：ジャガーお客様相談室 0120-922-772		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	暖房装置の構成部品において、ヒーターモジュール内部のヒーターエレメントの耐久性が不十分なため、通電を繰り返すことにより、センサー層材料のコーティングに亀裂が生じてヒーターエレメント上に導電性が悪くなる箇所が発生する。そのため、制御システムが抵抗を感知し、ヒーターモジュールへの電源供給が停止させることにより暖房装置及びデフロスタが使用できなくなる。		
改善措置の内容	全車両、ヒーターモジュールを対策品に交換する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
ジャガー	ZAA-DH1AA	I-PACE	SADHA2A11L1603853～SADHA2A11N1620462 令和2年10月20日～令和4年1月6日	47	
	ZAA-DH1CA		SADHA2A11N1618405～SADHA2A13N1620527 令和3年9月9日～令和4年1月10日	10	
	(計2型式)	(計1車種)	(輸入期間の全体の範囲) 令和2年10月20日～令和4年1月10日	(計57台)	

## 改善箇所説明図



注：  は、交換部品を示す。