

リコール届出一覧表


リコール届出日：令和7年5月13日

リコール届出番号	外-3997	リコール開始日	令和7年5月13日
届出者の氏名又は名称	ジャガー・ランドローバー・ジャパン株式会社 問い合わせ先：ジャガーお客様相談室 0120-922-772 ランドローバーお客様相談室 0120-922-992		
不具合の部位（部品名）	原動機（電動インバータコンバータコントロールモジュール）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	EPIC（電動インバータコンバータコントロールモジュール）のプログラムにおいて、設計検討が不十分なため、原動機の停止した後、スリープモードに移行できないことがある。そのため、原動機を停止した後、他の連携モジュールとの通信が未完了と判断されることにより、原動機の始動ができないおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、EPIC を対策プログラムに書き換える。		

車 名	型 式	通 称 名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ジャガー	3LA-DF15TB	E-PACE PHEV	SADFA2AT9M1014236～SADFA2AT3R1049801 令和2年11月5日～令和6年8月29日	24	
ランドローバー	3LA-LC15TD	ディスカバリースポーツ PHEV	SALCA2AT2NH907008～SALCA2AT2SH361001 令和3年10月27日～令和6年11月18日	132	
	3LA-LZ15TB	レンジローバーイヴォーク PHEV	SALZA2AT4NH165320～SALZA2AT0SH282002 令和3年10月27日～令和6年11月19日	456	
	(計3型式)	(計3車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和2年11月5日～令和6年11月19日	(計612台)	

備考：リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれる場合があります。

改善措置説明図



注： は、プログラム更新部分を示す。