

リコール届出一覧表


リコール届出日：令和3年10月26日

リコール届出番号	外-3305	リコール開始日	令和3年10月27日
届出者の氏名又は名称	ジャガー・ランドローバー・ジャパン株式会社 問い合わせ先：ジャガーお客様相談室 0120-922-772		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ゲートウェイコントロールモジュールのプログラムが不適切なため、加速騒音の数値が保安基準第30条（騒音防止装置）の基準に適合しなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、ゲートウェイコントロールモジュールのプログラムを更新する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
ジャガー	3BA-DC2XC	F-PACE	SADCA2AX5MA664252～SADCA2AX9MA684259 令和3年3月1日～令和3年9月9日	67	
	3BA-DF2XB	E-PACE	SADFA2AX0M1018369～SADFA2AX3M1026109 令和3年4月2日～令和3年9月9日	86	
	3BA-JA2XD	XE 300PS/XE 250PS	SAJAB4AXXMCP67202～SAJAB4AX2MCP68375 令和3年5月5日～令和3年9月9日	73	
	3BA-JB2XD	XF 300PS/XE 250PS	SAJBB4AX1MCY88284～SAJBB4AX9MCY89957 令和3年1月18日～令和3年7月7日	42	
	3BA-JBS2XD	XF スポーツブレーク	SAJBB2AX8MCY87699～SAJBB2AX5MCY89846 令和3年1月18日～令和3年5月18日	3	
	3CA-DC2NC	F-PACE	SADCA2ANXMA667534～SADCA2AN6MA684587 令和3年3月1日～令和3年9月9日	68	
	3CA-DF2NB	E-PACE	SADFA2AN3M1018333～SADFA2AN8M1026119 令和3年4月2日～令和3年9月9日	62	
	3CA-JA2ND	XE AWD	SAJAA4ANXMCP67394～SAJAA4AN4MCP68153 令和3年5月10日～令和3年9月9日	37	
	3CA-JB2ND	XF AWD	SAJBA4AN8MCY87697～SAJBA4AN6MCY89920 令和3年2月3日～令和3年6月7日	28	
	3CA-JBS2ND	XF スポーツブレーク	SAJBA2AN9MCY88510～SAJBA2AN4MCY89323 令和3年3月1日～令和3年8月16日	6	
	3LA-DF15TB	E-PACE PHEV	SADFA2AT5M1017876 令和3年5月10日	1	
	7BA-DC5SC	F-PACE SVR	SADCA2AE4MA665858～SADCA2AE0MA681104 令和3年4月2日～令和3年9月9日	22	
(計12型式)	(計9車種)	(輸入期間の全体の範囲) 令和3年1月18日～令和3年9月9日	(計495台)		

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれる場合があります。

改善箇所説明図



注： は、プログラム更新部を示す。

基準不適合発生箇所

ゲートウェイコントロールモジュールのプログラムが不適切なため、加速騒音の数値が保安基準第30条（騒音防止装置）の基準に適合しなくなるおそれがある。

改善の内容

全車両、ゲートウェイコントロールモジュールのプログラムを更新する。
識別：運転席ドアのボディ側下部、ドアヒンジボルトに銀ペイントを塗布する。