## リコール届出一覧表


リコール届出日:令和3年8月12日

| リコール届出番号                                 | 外-3267   | リコール開始日        | 令和3年8月16日   |  |  |
|--|--|----------------|---|--|--|
| 届出者の氏名又は名称                               | ジャガー・ランドローバー<br>株式会社<br>代表取締役<br>ハンソン・マグナス・ユク  | 問い合z<br>アカ ランド | 1: 英国<br>i: ジャガー・ランドロー<br>バー・リミテッド<br>かせ先:<br>ローバーお客様相談室<br>922-992 |  |  |
| 不具合の部位(部品名)                              | 変速機(トランスミッショ<br>ール、ゲートウエイコント   |                | レ、シャシコントロールモジュ  |  |  |
| 基準不適合状態にあると<br>認める構造、装置又は性<br>能の状況及びその原因 | トランスミッションコントロールモジュール及びシャシコントロールモジュール、又はトランスミッションコントロールモジュール及びゲートウエイコントロールモジュールのプログラムが不適切なため、加速騒音の数値が保安基準第30条(騒音防止装置)の基準に適合しなくなるおそれがある。 |                |   |  |  |
| 改善措置の内容                                  |  | ッションコントロールモミ   | レ及びシャシコントロールモ<br>ジュール及びゲートウエイコ                                      |  |  |

| 車 名  | 型式         | 通称名   | リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の<br>範囲及び輸入期間   | リコール対象<br>車の台数 | 備考 |
|------|------------|---|---|----------------|----|
| ジャガー | CBA-DC3VA  | F-PACE  | SADCA2AV1HA045328~SADCA2AV6JA326644     平成28年4月19日~平成30年7月13日             | 495            |    |
|      | CBA-J128B  | XJ Lux./<br>XJ Prem. Lux                                  | SAJKC1084G8V83214~SAJKC1286J8W17092<br>平成27年9月14日~平成28年7月13日              | 420            |    |
|      | СВА-Ј12МА  | XJ Supersport/<br>XJR/<br>XJR 575                         | SAJKC1439GMV93968~SAJKC1430JMW16917<br>平成28年2月20日~平成30年8月6日               | 27             |    |
|      | CBA-J24MA  | XJ Supersport LWB/ XJ Portfolio LWB/ XJR LWB/ XJR 575 LWB | SAJKC28R9GMV83221~SAJKC28R7JMW15977<br>平成27年9月14日~平成30年4月18日              | 30             |    |
|      | СВА-Ј608А  | F-TYPE  | SAJKD61WXG8K18589~SAJDB1AV5KCK58528<br>平成27年3月28日~平成30年7月13日              | 407            |    |
|      | СВА-Ј60МА  | F-TYPE/<br>F-TYPE SVR/<br>F-TYPE SVR コンバーチブル              | SAJKL63P3GMK18501~SAJDA5AE3KCK57467<br>平成27年3月28日~令和1年12月24日              | 205            |    |
|      | CBA-JA3VA  | XE  | SAJAB4AV2GA900128~SAJAB4AVXJCP43346<br>平成27年7月1日~平成30年9月6日                | 230            |    |
|      | CBA-JB3VA  | XF  | SAJBB4AVXGCY00139~SAJBB4AV8JCY73145<br>平成 28 年 2 月 7 日~平成 30 年 8 月 28 日   | 151            |    |
|      | 不明         | F-TYPE  | SAJKC7044GMK30849~SAJKC7040GMK30900<br>平成 28 年 4 月 19 日                   | 5              |    |
|      | ABA-LG3SB  | レンジローバー   | SALGA2VE5GA235230~SALGA2AV3JA515659<br>平成27年8月24日~平成30年9月6日               | 276            |    |
|      | ABA-LG5SA  |   | SALGA2EE2GA244404~SALGA2AEXJA515951<br>平成 27 年 9 月 14 日~平成 30 年 10 月 29 日 | 203            |    |
|      | ABA-LGL3SC |   | SALGA3VE3GA245809~SALGA3AV7JA513273<br>平成 27 年 8 月 24 日~平成 30 年 9 月 6 日   | 27             |    |
|      | ABA-LGL5SC |   | SALGA3EE6GA235226~SALGA3AE3JA514811<br>平成 27 年 9 月 14 日~平成 30 年 8 月 28 日  | 84             |    |

| ランドローバー | ABA-LR3VA | ディスカバリー          | SALRA2AV1HA000162~SALRA2AV0JA078583<br>平成29年3月9日~平成30年9月24日   | 200        |  |
|---------|-----------|------------------|---|------------|--|
|         | ABA-LW3SA | レンジローバー          | SALWA2VEXGA100255~SALWA2AV8JA812356<br>平成27年8月24日~平成30年10月29日 | 760        |  |
|         | ABA-LW5SA | スポーツ             | SALWA2EE2GA100444~SALWA2AE9JA812852<br>平成27年8月24日~平成30年10月29日 | 303        |  |
|         | CBA-LY3VA | レンジローバー<br>ヴェラール | SALYA2AV9JA700576~SALYA2AV5JA776019<br>平成29年7月7日~平成30年7月13日   | 285        |  |
|         | (計17型式)   | (計 19 車種)        | (輸入期間の全体の範囲)<br>平成27年3月28日~令和1年12月24日                         | (計4, 108台) |  |

## 改善箇所説明図



注: は、プログラム更新部を示す。