

連絡先:	自動車局審査・リコール課 リコール監理室 TEL: 03-5253-8111 内線 42361
アドレス:	http://www.mlit.go.jp

## リコール届出一覧表

リコール届出日：令和元年11月29日

リコール届出番号	外-2964	リコール開始日	令和元年 11 月 29 日
届出者の氏名又は名称	ジャガー・ランドローバー・ジャパン株式会社 代表取締役 ハンソン・マグナス・ユタカ	製作国：英国 製作者名：ジャガー・ランドローバー・リミテッド 問い合わせ先： ジャガーお客様相談室 0120-922-772	
不具合の部位（部品名）	原動機（パワートレーンコントロールユニット）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	パワートレーンコントロールユニットにおいて、プログラムが不適切なため、停車時のエンジン回転リミッターの仕様が高回転になっている。そのため、近接排気騒音が基準値を超えるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、パワートレーンコントロールユニットのプログラムを対策プログラムに書き換える。		
不具合件数	0件	事故の有無	無し
発見の動機	本国メーカーからの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：電話又はダイレクトメールで通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：対象台数が少数であり、全ての使用者を把握しているので、機関誌等への掲載は行わない。</li> <li>・改善実施済車には、運転席側ドアロックストライカー付近に外-2964のステッカーを貼付する。</li> </ul>		


車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
ジャガー	CBA-J608A	F-TYPE /F-TYPE コンバーチブル / F-TYPE コンバーチブル AWD	SAJDB1CV6KCK58910～SAJDB1AV8LCK66334 平成30年8月6日～令和元年8月29日	34	
	(計 1 型式)	(計 1 車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成30年8月6日～令和元年8月29日	(計34台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれる場合があります。

## 改善箇所説明図



パワートレイン  
コントロールユニット



### 基準不適合発生箇所

パワートレインコントロールユニットにおいて、プログラムが不適切なため、停車時のエンジン回転リミッターの仕様が高回転になっている。そのため、近接排気騒音が基準値を超えるおそれがある。

### 改善の内容

全車両、パワートレインコントロールユニットのプログラムを対策プログラムに書き換える。

識別：助手席ドアヒンジボルトに白ペイントを塗布する。

注：  は改善部品を示す。