

タカタ製エアバッグのリコール作業が未実施のため、令和6年5月より施行された「エアバッグのリコール未改修車両を車検で通さない措置」により、車検満了日を更新した自動車検査証を交付できません。

早急にエアバッグのリコール作業を受けて下さい。対象車両は車台番号の末尾8桁でご確認ください。

更新日 2024/8/1

モデル	車台番号
F-PACE	HA047799
F-PACE	HA047896
F-PACE	HA048286
F-PACE	HA048465
F-PACE	HA049849
F-PACE	HA053356
F-PACE	HA054764
F-PACE	HA055345
F-PACE	HA056088
F-PACE	HA059460
F-PACE	HA060056
F-PACE	HA060450
F-PACE	HA062664
F-PACE	HA064761
F-PACE	HA066505
F-PACE	HA083325
F-PACE	HA085128
F-PACE	HA086083
F-PACE	HA088100
F-PACE	HA088942
XE	GA902629
XE	GA904568
XE	GA904980
XE	GA905557
XE	GA905581
XE	GA905626
XE	GA906907
XE	GA907208
XE	GA909149
XE	GA909581

モデル	車台番号
XE	GA911101
XE	GA911290
XE	GA911330
XE	GA911593
XE	GA912140
XE	GA915382
XE	GA916117
XE	GA916239
XE	GA920226
XE	GA924637
XE	GA924742
XE	GA924900
XE	GA926347
XE	GA929333
XE	GA929830
XE	GA930166
XE	GA930541
XE	GA931019
XE	GA931434
XE	GA933235
XE	GA933300
XE	GA935002
XE	GA936760
XE	GA937088
XE	GA937278
XE	GA937587
XE	GA937588
XE	GA937773
XE	GA938358
XE	GA938409
XE	GA938798

モデル	車台番号
XE	GA939361
XE	GA940177
XE	GA940211
XE	GA940412
XE	GA940812
XE	GA941010
XE	HA945800
XE	HA947830
XE	HA958793
XE	HA958995
XE	HA962638
XF	GCY00442
XF	GCY14602
XF	GCY18161
XF	GCY18566
XF	GCY18641
XF	GCY21230
XF	GCY22023
XF	GCY22623
XF	GCY23665
XF	HCY34749
XF	HCY38353
XF	HCY38863
XF	HCY39189
XF	HCY42005