

タカタ製エアバッグのリコール作業が未実施のため、令和6年5月より施行された「エアバッグのリコール未改修車両を車検で通さない措置」により、車検満了日を更新した自動車検査証を交付できません。
早急にエアバッグのリコール作業を受けて下さい。 対象車両は車台番号の末尾 8 桁でご確認ください。

更新日 2025/12/1

モデル	車台番号
F-PACE	HA047799
F-PACE	HA047896
F-PACE	HA048286
F-PACE	HA048465
F-PACE	HA049849
F-PACE	HA053356
F-PACE	HA054764
F-PACE	HA055345
F-PACE	HA056088
F-PACE	HA059460
F-PACE	HA060056
F-PACE	HA060450
F-PACE	HA062664
F-PACE	HA066505
F-PACE	HA083325
F-PACE	HA086083
F-PACE	HA088100
F-PACE	HA088942

XE	GA902629
XE	GA904980
XE	GA905557
XE	GA905581
XE	GA905626
XE	GA906907
XE	GA909149

モデル	車台番号
XE	GA909581
XE	GA911101
XE	GA911290
XE	GA911330
XE	GA911593
XE	GA915382
XE	GA916239
XE	GA920226
XE	GA924637
XE	GA924742
XE	GA924900
XE	GA926347
XE	GA929333
XE	GA930166
XE	GA931019
XE	GA931434
XE	GA933235
XE	GA933300
XE	GA935002
XE	GA936760
XE	GA937088
XE	GA937587
XE	GA937588
XE	GA937773
XE	GA938358
XE	GA938409

モデル	車台番号
XE	GA938798
XE	GA940177
XE	GA941010
XE	HA958793
XE	HA958995

XF	GCY00442
XF	GCY14602
XF	GCY18566
XF	GCY18641
XF	GCY21230
XF	GCY22023
XF	GCY22623
XF	HCY34749
XF	HCY38353
XF	HCY38863
XF	HCY42005